



97250 HXTAL NYL-1

Hinweis zur Lagerung

Die Lagerung von HXTAL NYL-1 soll bei Raumtemperatur 18 – 25°C - erfolgen. Lagerung oder Transport bei tieferen Temperaturen kann zur Bildung von auskristallisiertem Harz führen, dies kann zu einem milchigen Erscheinungsbild führen. Das Harz wird wieder klar, wenn man es auf 50°C erwärmt. Die Klebung soll mit klarem HXTAL NYL-1 erfolgen. Die Klebekraft des Harzes wird durch das Wiederaufwärmen nicht beeinträchtigt.

Techn. Empfehlung des Herstellers – Dezember 2014