

Rezept Copperas Leimfarbe

Copperas ist Eisensulfat (#64200) x 7 Wasser.

1 Liter Sumpfkalk (#31800) werden mit +/- 50 g Copperas in 100 ml Wasser angerührt.
Die braun - grüne Brühe wird auf die Wand aufgetragen und ergibt ein klares helles Ockergelb von besonderer Festigkeit.